



**SERVICEMOTORS ENGINEERING SAS**  
**900938612**

**REPORTE DEL OPERADOR:**

ORDEN DE SERVICIO

**ORDEN DE SERVICIO No.**

**817**

**CLIENTE**

KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

**DIRECCION**

CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR

**TELEFONO**

6053859765

**ELABORADO POR:**

Gina Barahona Torres

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:		
GZS 785	110.277	24/07/2023	24/07/2023	Correctivo	Credito		
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Arreglo de Puertas			1,00	Und.	350.000	19%	350.000
Mantenimiento de vidrios			1,00	Und.	180.000	19%	180.000
Instalacion de chapa No 3			1,00	Und.	80.000	19%	80.000
Chapa Puerta No 3			1,00	Und.	650.000	19%	650.000
Manija Interna Trasera RH			1,00	Und.	200.000	19%	200.000

**Valor en Letras**

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.460.000</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>277.400</b>
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	<b>1.737.400</b>

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com

Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com

Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

**Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar**