SERVICEMOTORS
INGENIERIA S.A.S.

ORDEN DE SERVICIO No. 818

SERVICEMOTORS INGINEERING SAS
900938612

CLIENTE	KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION	CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO	6053859765

REPORTE DEL OPERADOR:

VEHICULO INGRESA PARA REVISION DE CAMARA DE REVERSA Y REVISION GENERAL

ELABORADO POR:

Gina Barahona Torres

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:
JUU252	54.538	25/07/2023	26/07/2023	Correctivo	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Arreglo de corto electrico en camara de reversa	1,00	Und.	30.000	19%	30.000
Arreglo de corto electrico en biggy y baliza	1,00	Und.	20.000	19%	20.000
Porta Fusible	1,00	Und.	5.462	19%	5.462
Lavado General	1,00	Und.	25.210	19%	25.210
Fusible 10 AMP KTC	1,00	Und.	840	19%	840
Terminal Ojo grande	1,00	Und.	3.361	19%	3.361

Valor en Letras
CIENTO UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**84.874**
DESCUENTO	**0**
IVA	**16.126**
TOTAL DOCUMENTO	**101.000**

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com
Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com
Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar