ORDEN DE SERVICIO No. 934

SERVICEMOTORS INGINEERING SAS
900938612

CLIENTE	KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION	CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO	6053859765

REPORTE DEL OPERADOR:

VEHICULO INGRESA POR PROBLEMAS EN TRANSMISION

ELABORADO POR:

Gina Barahona Torres

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:
ENO760	162.455	23/08/2023	23/08/2023	Correctivo	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Cambio de cadenilla de Transfer	1,00	Und.	250.000	19%	250.000
Cadenilla de Transfer	1,00	Und.	1.000.000	19%	1.000.000

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.250.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**237.500**
TOTAL DOCUMENTO	**1.487.500**

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com
Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com
Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar