

## Orden de Servicio



Fecha Impresión: 19/08/2022 10:09:45

Numero: **3,331,494**

Descripción: RUEDAS - Correctivo

Proveedor: Kal Tire S.A. De C.V. Sucursal Colombia (Corp)

Placa: MA090498

Vehículo: John Deere Tractor JD 6190J 6 Cilindros 6.8 Aut. 4X4 Diesel A/C

Fecha de Ingreso: 19/08/2022 0:00:00

Kilometraje: 0 Horas: 4,419

Cotización:

Cliente: Ingenio Del Cauca S.A.S

Con cargo a: Equirent Vehiculos Y Maquinaria Sas BIC

Fecha Orden: 19/08/2022 10:10:00

Ubicación: Cali

**Vehículos y Maquinaria S.A.S.**  
**901253015-4**

### Repuestos

Concepto	Mantenimiento	Cantidad	Vir. Unitario	Des/to	Sub-Total	IVA	Valor Total
Llanta Tras. Der.	Correctivo	1.00	9,000,000	0.00 %	9,000,000	0.00 %	9,000,000
Llanta Tras. Izq.	Correctivo	1.00	9,000,000	0.00 %	9,000,000	0.00 %	9,000,000
				<b>0</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000,000</b>
<b>TOTAL ORDEN DE SERVICIO:</b>				<b>0</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000,000</b>

#### OBSERVACIONES:

MAXAM-MS951R R1W-710/70R38-CAMPO ABIERTO-VILLA RICA-  
INSTALAR EN LA HDA CACHIMBALITO, VILLA RICA-CAUCA

#### Notas Importantes:

- 1.Cualquier operación adicional debe ser autorizada por Equirent
- 2.Toda factura debe estar acompañada de esta orden de reparación y a nombre de Equirent Vehículos y Maquinaria S.A.S.
3. Los valores facturados deben ser iguales a los relacionados en esta orden, en caso contrario se hará devolución de la factura para su respectiva corrección. No se reciben facturas con órdenes que tengan más de 30 días de expedición.

Elabora: Jenny Viviana Torres Bermudez

Cargo:

Teléfono:

# Cel.:

C-090-003331494-0007303-7



Página 1 de 1

Of. Principal Bogotá D.C.: Av Caracas 28 A 17, Tel (1) 756 06 00

Of. Santa Marta: Tel (5) 4320542 - Of. Barranquilla: Tel (5) 3689778 - Of. Cartagena: Tel (5) 6906232 - Of. Bucaramanga: Tel (7) 6970324 - Of. Medellín: Tel (4) 3119224 - Of. Pereira: Tel (6) 3142678 - Of. Villavicencio: Tel (8) 6722398 - Of. Cali: Tel (2) 8920437

www.equirent.com.co