



SOLICITUD CAMBIO DE LLANTAS

CODIGO: GAF-FO-04

VERSION: 01

VIGENCIA: 25/10/2022

UBICACIÓN: MAYAGUEZ

FECHA: 28/07/2025

MARCA EQUIPO : CHEVROLET

PLACA: KQX-241

KM/Horas Ultimo Cambio: 212.560

KM/Horas Actual: 216.083

DIMENSION 9.5 R17.5 18PR

DISEÑO: DR928

Motivo de Cambio: DESGASTE IRREGULAR POS 3 Y 4

Foto Equipo



Foto Llanta Pos. 3 Prof. en MM: 7-7



Foto Llanta Pos. 4 Prof. en MM: 4-5



Foto Llanta Pos. 3 Prof. en MM: 8-8

Foto Llanta Pos Prof. en MM:

OBSERVACIONES

Llanta pos 3: LLANTA CON DESGASTE IRREGULAR No 2407948

Llanta pos 4: LLANTA CON DESGASTE IRREGULAR No 2410673

Se instalan llantas nuevas

Llanta instadada pos 3: COL_005298 9.5 R17.5 18PR DR928 TRAC ZETA No 2507028

Llanta instadada pos 4: COL_005298 9.5 R17.5 18PR DR928 TRAC ZETA No 2507029

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

NOMBRE: WILSON GOMEZ

CARGO: GERENTE DE PROYECTO

FIRMA: Wilson A Gomez L