



**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SILLA
OPERADOR CARGADOR 120**


Cotización FP1097-19

Fecha:	viernes, 15 de noviembre de 2019	
Empresa:	KALTIRE	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ
Dirección:	CALLE 30 No. 19-55	
Obra:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SILLA OPERADOR CARGADOR 120	
Validez:	30 días	30 días al recibir a satisfacción
	Duración de la obra:	4 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SILLA OPERADOR: Consiste en el Tapizado Completo de la Silla de Operador, Suministro e Instalación Kit de Slaidar (PN:1737035), Roller Kit (PN:1014195).	GLB	1	\$ 984.509	\$ 984.509

SUB -TOTAL	\$ 984.509
DCTO 5%	\$ 49.225
IVA 19%	\$ 177.704
TOTAL	\$ 1.162.213

Nit 900 547 454 - 3 · Dir: Carrera 83 # 107-204 PISO 2 · Tel (5) 377 3413 · Barranquilla, Colombia


	Cotizacion N°: FP1097-19			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SILLA OPERADOR CARGADOR 120			
MATERIALES Y CONSUMIBLES				
DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNT	V. TOTAL
KIT DE SLAIDER PN:1737035	EA	1,0	168.000	168.000
ROLLER KIT PN:1014195	EA	1,0	98.000	98.000
TELA FISHER NEGRA	MTS	1,5	82.353	123.529
LAMINA DE ESPONJA ROSADA DE 1 CM	EA	1,0	52.941	52.941
TOTAL MATERIALES				442.471

MANO DE OBRA DIURNA				
DESCRIPCION	DIAS	CANT	VR UNITARIO	VR. TOTAL
Mecanico 1	2,0	1	82.353	164.706
CANTIDAD		1		
SUB TOTAL				164.706
PRESTACIONES			22%	36.235
SEGURIDAD SOCIAL			23%	37.882
TOTAL MANO DE OBRA				238.824
0%				

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
DESCRIPCION	CANT	DIAS	VR UNITARIO	VR. TOTAL
Caja de Herramientas	3,0	2	19.565	117.391
TOTAL HTAS Y EQUIPOS				117.391

OTROS					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	DIAS	VR UNITARIO	VR. TOTAL
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	2	1	10.870	21.739
TOTAL OTROS					21.739

DISTRIBUCION DE COSTOS



SUB- TOTAL		820.425
ADMINISTRACION	10%	82.042
UTILIDAD	6%	49.225
IMPREVISTO	4%	32.817
TOTAL		984.509