



ORDEN DE TRABAJO

Servicio

OT #

N° 1411

FECHA

24/04/22

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE **KALTIRE MINING**
OBRA **BURITICA**
CIUDAD
TELÉFONO
DIRECCIÓN **HIGADRA**

TIEMPOS UTILIZADOS (horario)

Llegada Obra **08:30am** Inicio Actividad **9:00am** Fin Actividad **12:00 m**
Total horas Total horas Total horas **3**
Tiempo de espera **3** FECHA
Motivo **Desplazamiento desde medellin**

Check list (evaluación visual)

Componente	B	D	C	N/A	Componente	B	D	C	N/A	Componente	B	D	C	N/A
Nivel Aceite Motor					Estado de Cabina			X		Estado de Cajones Eléctricos				X
Nivel Refrigerante					Nivel Aceite Compresor		X			Estado de Cable 440 V				X
Nivel Aceite Hidráulico					Filtros de Aire Compresor				X	Estado de Luces de Trabajo				X
Fugas visibles Motor			X		Fugas Visible Compresor					Estado de Luces de Traslado				X
Estado de Filtro Aire			X		Fugas Visible Hidraulico			X		Bocina	X			
Estado Filtro Separador					Filtros de Aceite Hidráulico			X		Luz Estroboscópica	X			
Estado filtro Aceite Motor					Estado Aceite Hidráulico			X		Sistema Supresor de Incendio				X
Neumáticos		X			Estado de Visor Hidráulico			X		Estado de Frenos		X		
Estado de Equipo de Transmisión			X		Estado de Cilindros Hidráulicos General	X				Cerraduras de puerta				X
Estabilizadores				X	Hidrolavadora				X	Estado de Panorámicos				X

B	Bueno	D	Deficiente	C	Cambiar	N/A	No aplica
---	-------	---	------------	---	---------	-----	-----------

Descripción del trabajo

Datos de Equipo: **TELEHANDER**
Marca: **CAT**
Modelo: **TH255**
Prefijo:
KM/Horometro:

Se realiza identificación, desmontaje y montaje de manguera h/ea con fuga.

Nota: Manguera suministrada por Kaltire

Recomendaciones

Personal asociado a la Actividad

	Nombre	Cargo	Empresa	Cédula	H/H	Firma
1	DAGOBERTO GIL	SUPERVISOR	SEEMACOL			
2	JORGE OLIVEROS	JEFE TECNICO	SEEMACOL			
3						
4						

Operador recibe confirme:

Cédula

Repuestos a utilizar o utilizados durante la visita (si el listado de repuestos es mayor al espacio disponible en informe, adjuntar)

	Descripción	Código	Cantidad	Garantía	Solicitud	Dispuestos por cliente
1						
2						
3						
4						

ESTADO DE EQUIPO

Operativo

Fuera de servicio

Servicio Entregado Por:	Jorge Oliveros	Servicio Recibido Por:	Agustino Mora
Cargo	JEFE TECNICO	Cargo	Tecnico
Fecha	24/04/22	Fecha	24-04-2022
Firma		Firma	



ORDEN DE TRABAJO

Servicio

OT #

N° 1412

FECHA

18/04/22

DATOS DEL CLIENTE

TIEMPOS UTILIZADOS (horario)

CLIENTE	KAL TIRE MINING	Llegada Obra	07:00	Inicio Actividad	7:30	Fin Actividad	13:30
OBRA	BURITICA	Total horas		Total horas		Total horas	6
CIUDAD		Tiempo de espera	3	FECHA			
TELÉFONO		Motivo	Reemplazamiento de red de				
DIRECCIÓN	HIGABRA						

Check list (evaluación visual)

Componente	B	D	C	N/A	Componente	B	D	C	N/A	Componente	B	D	C	N/A
Nivel Aceite Motor					Estado de Cabina					Estado de Cajones Eléctricos				
Nivel Refrigerante					Nivel Aceite Compresor					Estado de Cable 440 V				
Nivel Aceite Hidráulico					Filtros de Aire Compresor					Estado de Luces de Trabajo				
Fugas visibles Motor					Fugas Visible Compresor					Estado de Luces de Traslado				
Estado de Filtro Aire					Fugas Visible Hidráulico					Bocina				
Estado Filtro Separador					Filtros de Aceite Hidráulico					Luz Estroscopica				
Estado filtro Aceite Motor					Estado Aceite Hidráulico					Sistema Supresor de Incendio				
Neumáticos					Estado de Visor Hidráulico					Estado de Frenos				
Estado de Equipo de Transmision					Estado de Cilindros Hidráulicos General					Cerraduras de puerta				
Estabilizadores					Hidrolavadora					Estado de Panorámicos				

B	Bueno	D	Deficiente	C	Cambiar	N/A	No aplica
---	-------	---	------------	---	---------	-----	-----------

Descripción del trabajo

Datos de Equipo: TELEHANDER

Marca: CAT

Modelo: TH255

Prefijo:

KM/Horometro:

Correccion de fuga de combustible por bomba de transferencia, cambio de sellos (c-rings).

* Reparacion de pistola Neumatica por valvula de mando pegada.

Recomendaciones

Personal asociado a la Actividad

	Nombre	Cargo	Empresa	Cédula	H/H	Firma
1	DAGOBERTO GIL	SUPERVISOR	SEEMACOL			
2						
3						
4						

Operador recibe confirme:

Repuestos a utilizar o utilizados durante la visita (si el listado de repuestos es mayor al espacio disponible en informe, adjuntar)

	Descripción	Código	Cantidad	Garantía	Solicitud	Dispuestos por cliente
1						
2						
3						
4						

ESTADO DE EQUIPO

Operativo

Fuera de servicio

Servicio Entregado Por:	DAGOBERTO GIL	Servicio Recibido Por:	Ing. Moreno Mora
Cargo	SUPERVISOR	Cargo	Técnico
Fecha	18/04/22	Fecha	18-04-2022
Firma		Firma	Ing. Moreno Mora.