

Orden de trabajo No.	Fecha inicio. 02/09/19 fecha final 02/09/2019	
Equipo: NISSAN FRONTIER	Hora inicial de PM	Hora final de PM
Kilometraje: 101562	7.30 am	01.30 PM
supervisor ABEL RINCON	Proyecto. PLJ	
Ciclo PM: DE.101562	Técnico: Adin mantilla	
Próximo pm. 106562	Placa. UUZ346	

Descripción	¿Ejecutado?		estado		Observaciones
	si	no	Bueno	malo	
Aceite de motor	OK				se cambia
Filtro de aceite	OK				se cambia
Filtro combustible	OK				se cambia
Filtro de motor	OK				se cambia
Filtro de cabina	OK				Se cambia
Nivel de líquido de frenos	OK				Se cambia
Pastillas de frenos	OK				En buen estado(cambio próximo pm)
Freno de manos	OK				
Estado de bandas de freno	OK				En buen estado (cambio próximo pm)
Nivel de aceite hidráulico	OK				Se completa
Nivel de refrigerante en el radiador	OK				Se completa
Nivel de refrigerante en el deposito auxiliar	OK				
Nivel de aceite de caja	OK				En buen estado
Nivel de aceite de transmisión	OK				En buen estado
Nivel de caite de transfer	OK				En buen estado
Nivel de agua deposito limpia parabrisas	OK				Se cambia
Estados de las plumillas	OK				
Estado de los rociadores	OK				
Estado de las mangueras	OK				
Estado de las correas	OK				
Estado de botes	OK				
Estado de bomper	OK				
Desgaste de llantas	OK				En buen estado
Estado de pernos de las llantas	OK				Completo
Calibración de llantas	OK				
Estados de rodamientos	OK				En buen estado
Estados de crucetas	OK				
Estado de cardan	OK				
Estado de amortiguadores	OK				
Estado de bujes	OK				
Estado de rotulas	OK				
Estado de esféricas	OK				
Estado de terminales	OK				

Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA

Estado de muelles	OK				
Estado de tuberías	OK				
Alineación	OK				
Balanceo	OK				
Funcionamiento del tablero de control	OK				
Luce generales de vehículo	OK				
Nivel de vasos de batería	OK				
sistema de carga de alternador	OK				
Sistema eléctrico de arranque	OK				
Estado de sistema de eleva vidrios y puertas	OK				Se repara puerta derecha delantera
Estado de bugí y baliza	OK				
Estado del sistema de aire acondicionado	OK				

DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN
AUTOMOTRIZ
LIXKAP
NIT. 901.225.413-3

NEIDER PLATA

NEIDER PLATA QUINTERO.

CC: 12.523.854

Administrador lixkap

Adin Mantilla Ch.

ADIN MANTILLA CHINCHILLA

CC: 1.064.107.

Técnico


Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA

Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA


INGRESO DE VEHICULO



*Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*



Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA



*Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*