

**DIAGNOSTICOS Y REPARACIONES LIXKAP S.A.S**  
**NIT. 901225413**

**CHECKLIST**

Orden de trabajo No.	Fecha PM: 16/08/2019	
Equipo: camioneta. KT25	Hora inicial de PM	Hora final de PM
Kilometraje: 131228	08.00 am	04.00pm
supervisor : Juan Carlos lopez	Proyecto. Calenturita	
Ciclo PM: 130000	Técnico: Adin mantilla chinchilla	
Próximo mantenimiento.136228		

Descripción	¿Ejecutado?		estado		Observaciones
	si	no	Bueno	malo	
Aceite de motor	OK				se cambia 15w40 maxter
Filtro de aceite	OK				se cambia
Filtro combustible	OK				se cambia
Filtro de motor	OK				se cambia
Filtro de cabina	OK				se cambia
Nivel de líquido de frenos	OK				Se cambia
Pastillas de frenos	OK				En buen estado
Freno de mano	OK				en buen estado
Estado de bandas de freno	OK				En buen estado
Nivel de aceite hidráulico	OK				se completa nivel
Nivel de refrigerante en el radiador	OK				Se cambia refrigerante
Nivel de refrigerante en el deposito auxiliar	OK				Se cambia refrigerante
Nivel de aceite de caja	OK				se revisa
Nivel de aceite de transmisión	OK				se revisa
Nivel de caite de transfer	ok				se revisa
Nivel de agua deposito limpia parabrisas	OK				se completa
Estados de las plumillas	OK				
Estado de los rociadores	OK				
Estado de las mangueras	OK				
Estado de las correas	OK				
Estado de botes	OK				No tiene bote delantero
Estado de bomper	OK				En buen estado
Desgaste de llantas	OK				En buen estado
Estado de pernos de las llantas	OK				Perno de llantas completos

*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*

Calibración de llantas	OK				se calibran llantas
Estados de rodamientos	OK				
Estados de crucetas	ok				En buen estado
Estado de cardan	ok				En buen estado
Estado de amortiguadores	OK				En buen estado
Estado de bujes	OK				
Estado de rotulas	OK				Buen estado
Estado de terminales	OK				Buen estado
Estado de muelles	OK				Buen estado
Estado de tuberías	OK				Buen estado
Alineación	OK				Se línea
Balanceo	Ok				Se balancea
Funcionamiento del tablero de control	OK				Buen estado
Luces generales de vehículo	OK				Se cambia cocuyo y se repara lámpara distrober
Nivel de vasos de batería	OK				
sistema de carga de alternador	OK				
Sistema eléctrico de arranque	OK				
Estado de sistema de eleva vidrios y puertas	OK				
Estado de bugí y baliza	OK				
Estado del sistema de aire acondicionado	OK				
Alarma de retroceso	OK				
Soporte de caja	OK				
Cruceta cardan de doble	Ok				
EVALUAR VAJA POTENCIA	OK				<b>NOTA.</b> Se realiza mantenimiento a turbo e inyectores por baja potencia, se cambia tapa válvulas y sello de tapa limpieza de tuberías de admisión por contaminación por aceite



NEIDER PLATA

NEIDER PLATA QUINTERO.

CC: 12.523.854

Administrador lixkap

Adin Mantilla Ch.

ADIN MANTILLA CHINCHILLA

CC: 1.064.107.

Técnico

*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*

## DIAGNOSTICO Y REPARACIONES AUTOMOTRIZ

**LIXKAP**

**NIT:901225413-3**

Reparaciones de Cajas, Motores, Electricidad Automotriz  
Sincronización, Sistema de Scanner, Alineación Y Balanceo

Calle 10 Cra 1a Variante Camilo Torres

TELEFONOS: 3105096070 - 3112268062



FECHA	19/08/2019
CANTACTO	JUAN CARLOS LOPEZ

### PRELIQUIDACION

PLACA	SIGLA	HM	DETALLE	C.	V.UNT	S.TOTAL	IVA	V.TOTAL
UUZ347	KT25	131228	BAJA POTENCIA, REPARACION DE INYECTORES Y TURBO PM DE 130000 KL			0	0	0
			FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	55.000	55.000	10.450	65.450
			FILTRO DE AIRE	1	26.000	26.000	4.940	30.940
			FILTRO DE CABINA	1	26.000	26.000	4.940	30.940
			BALANCEO, ALINEACION	1	90.000	90.000	17.100	107.100
			FILTRO DE ACEITE	1	17.000	17.000	3.230	20.230
			MAXTER 15W40	2	75.000	150.000		150.000
			REFRIGERANTE	1	22.400	22.400	4.256	26.656
			SILICONA	1	15.000	15.000	2.850	17.850
			TAPA VALVULA	1	780.000	780.000	148.200	928.200
			SELLO TAPA VALVULA	1	65.000	65.000	12.350	77.350
			MANTENIMIENTO INYECTORES	4	585.000	2.340.000	444.600	2.784.600
			REPARAR TURBO	1	695.000	695.000	132.050	827.050
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2	70.000	140.000	26.600	166.600
			MANO DE OBRA BAJA POTENCIA LIMPIEZA DE TUBERIAS DE ADMICION	1	300.000	300.000	57.000	357.000
			PROTECTOR DE BORNES	1	12.000	12.000	2.280	14.280
			SCANER	1	45.000	45.000	8.550	53.550
			PARTE ELECTRICA	1	80.000	80.000	15.200	95.200
						0	0	0
						0	0	0
Ing.			TOTAL			4.858.400	894.596	5.752.996

Elaborado Por: NEIDER PLATA  
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA

INGRESO DE VEHICULO



*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*




*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*




*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*





*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*

## INYECTOR N 1




## INYECTOR N 2



Elaborado Por: NEIDER PLATA  
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA



### INYECTOR N 3




### INYECTOR N4



Elaborado Por: NEIDER PLATA  
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA



*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*



*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*





*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*