

**DIAGNOSTICOS Y REPARACIONES LIXKAP S.A.S**  
**NIT. 901225413**



Vehículo. Nissan frontier np 300 2016	Fecha PM: 27/11/2019 fecha final 27/11/2019	
Equipo: camioneta. KT34	Hora inicial de PM	Hora final de PM
Kilometraje. 124179	08.00 AM	03.00 pm
supervisor JUAN CARLOS LOPEZ	Proyecto. CALENTURITA	
Ciclo PM: de 125000	Técnico: Adin mantilla chinchilla	
Próximo mantenimiento.	129179	

Descripción	¿Ejecutado?		estado		Observaciones
	si	no	Bueno	malo	
Aceite de motor	OK				se cambia 15w40
Filtro de aceite	OK				se cambia
Filtro combustible	OK				se cambio
Filtro de motor	OK				Se cambia
Filtro de cabina	OK				Se cambia
Nivel de líquido de frenos	OK				En buen estado
Pastillas de frenos	OK				En buen estado
Freno de mano	OK				en buen estado se gradúa
Estado de bandas de freno	OK				<b>En buen estado</b>
Nivel de aceite hidráulico	OK				se completa nivel
Nivel de refrigerante en el radiador	OK				
Nivel de refrigerante en el deposito auxiliar	OK				se completa
Nivel de aceite de caja	OK				se revisa
Nivel de aceite de transmisión	OK				se revisa
Nivel de caite de transfer	OK				se revisa
Nivel de agua deposito limpia parabrisas	OK				se completa
Estados de las plumillas	OK				En buen estado
Estado de los rociadores	OK				
Estado de las mangueras	OK				<b>En buen estado</b>
Estado de las correas	OK				En buen estado
Estado de botes	OK				En buen estado
Estado de bomper	OK				En buen estado
Desgaste de llantas	OK				en buen estado
Estado de pernos de las llantas	OK				En buen estado
Calibración de llantas	OK				se calibran llantas
Estados de rodamientos	OK				<b>En buen estado</b>
Estados de crucetas	OK				<b>Buen estado</b>
Estado de cardan	OK				En buen estado
Estado de amortiguadores	OK				En buen estado
Estado de bujes	OK				En buen estado
Estado de rotulas	OK				En buen estado
Estado de terminales	OK				En buen estado
Estado de muelles	OK				
Estado de tuberías	OK				
Alineación	OK				
Balanceo	OK				
Funcionamiento del tablero de control	OK				

**Elaborado Por: NEIDER PLATA**  
**ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA**

XXXXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Luces generales de vehículo	OK				
Nivel de vasos de batería	OK				
sistema de carga de alternador	OK				
Sistema eléctrico de arranque	OK				
Estado de sistema de eleva vidrios y puertas	OK				En buen estado
Estado de bugí y baliza	OK				Bugi partido cambiar
Estado del sistema de aire acondicionado	OK				
Alarma de retroceso	OK				
Estado de sillas	OK				
CAJA DE DIRECCION	OK				En buen estado
Cinta airbag					
Rodamientos delanteros o bocín	OK				

DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN  
AUTOMOTRIZ  
**LIXKAP**  
NIT. 901.225.413-3

NEIDER PLATA

NEIDER PLATA QUINTERO.

CC: 12.523.854

Administrador lixkap

Adin Mantilla Ch.

ADIN MANTILLA CHINCHILLA

CC: 1.064.107.

Técnico

*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*

















**INGENIERÍA Y REPARACIONES AUTOMOTRIZ**  
**LIXKAP S.A.S.**  
 TEL: 011224141 - 01122414241

## PRELIQUIDACION

*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*

INGRESO DE VEHICULO



*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*



*Elaborado Por: NEIDER PLATA  
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*

*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*