

DIAGNOSTICO Y REPARACION AUTOMOTRIZ LIXKAP

NIT 901225413-3

Vehículo: Nissan Frontier	Fecha PM:16/03/2020 fecha final 06/03/2020	
Equipo: Camioneta KT 34	Hora inicial de PM	Hora final de PM
Kilometraje:135301	08.00 AM	12.00pm
supervisor JUAN CARLOS	Proyecto. CALENTURITA	
Ciclo de PM: 135000	Técnico: Adin mantilla Chinchilla	
Próximo Mantenimiento	140301	

Descripción	¿Ejecutado?		estado		Observaciones
	si	no	Bueno	malo	
Aceite de motor	OK		X		Se cambia 15w40
Filtro de aceite	OK		X		Se cambia
Filtro combustible	OK		X		Se cambio
Filtro de motor	OK		X		Se cambia
Filtro de cabina	OK		X		Se cambia
Nivel de líquido de frenos	OK		X		En buen estado
Pastillas de frenos	OK		X		En buen estado
Freno de manos	OK		X		En buen estado se gradúa
Estado de bandas de freno	OK		X		En buen estado
Nivel de aceite hidráulico	OK		X		Se completa nivel
Nivel de refrigerante en el radiador	OK		X		Se cambia refrigerante
Nivel de refrigerante en el deposito auxiliar	OK		X		Se completa
Nivel de aceite de caja	OK		X		Se revisa
Nivel de aceite de transmisión	OK		X		Se revisa
Nivel de caite de transfer	OK		X		Se revisa
Nivel de agua deposito limpia parabrisas	OK		X		Se completa
Estados de las plumillas	OK		X		En buen estado
Estado de los rociadores	OK		X		
Estado de las mangueras	OK		X		En buen estado
Estado de las correas	OK		X		EN BUEN ESTADO
Estado de botes	OK		X		En buen estado
Estado de bomper	OK		X		En buen estado
Desgaste de llantas	OK		X		En buen estado
Estado de pernos de las llantas	OK		X		En buen estado
Calibración de llantas	OK		X		Se calibran llantas
Estados de rodamientos	OK		X		En buen estado

Elaborado Por: NEIDER PLATA QUINTERO
ADMINISTRADOR

Estados de crucetas	OK		X		En buen estado
Estado de cardan	OK		X		En buen estado
Estado de amortiguadores	OK		X		
Estado de bujes	OK		X		En buen estado
Estado de rotulas	OK		X		En buen estado
Estado de terminales	OK		X		En buen estado
Estado de muelles	OK		X		
Estado de tuberías	OK		X		
Alineación	OK		X		Se alinea
Balanceo	OK		X		Se balancea
Funcionamiento del tablero de control	OK		X		
Luce generales de vehículo	OK		X		
Nivel de vasos de batería	OK		X		
sistema de carga de alternador	OK		X		
Sistema eléctrico de arranque	OK		X		
Estado de sistema de eleva vidrios y puertas	OK		X		En buen estado
Estado de bugí y baliza	OK		X		
Estado del sistema de aire acondicionado	OK		X		BUEN ESTADO
Alarma de retroceso	OK		X		
Estado de sillas	OK		X		
Caja de dirección	OK		X		En buen estado
Cinta airbag	OK		X		
Rodamientos delanteros o bocín	OK		X		EN BUENESTADO

**DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN
AUTOMOTRIZ**

LIXKAP
 NIT. 901.225.413-3

NEIDER PLATA QUINTERO.
 CC: 12.523.854
 Administrador lixkap


ADIN MANTILLA CHINCHILLA
 CC: 1.064.107.
 Técnico

Elaborado Por: NEIDER PLATA QUINTERO
ADMINISTRADOR

DIAGNOSTICO Y REPARACIONES AUTOMOTRIZ**LIXKAP****NIT:901225413-3**

Reparaciones de Cajas, Motores, Electricidad Automotriz
Sincronización, Sistema de Scaner, Alineación Y Balanceo
Calle 10 Cra 1a Variante Camilo Torres
TELEFONOS: 3105096070 - 3112268062



N°	A0009
FECHA	07/05/2020
CONTACTO	JUAN CARLOS

PRELIQUIDACION

PLACA	SIGLA	KM	DETALLE	C.	V.UNIT	S.TOTAL	IVA	V.TOTAL
jgn532	KT34	135301	PM 135000			0	0	0
			FILTRO AIRE	1	33.000	33.000	6.270	39.270
			FILTRO COM,BUSTIBLE	1	55.000	55.000	10.450	65.450
			FILTRO ACEITE	1	16.000	16.000	3.040	19.040
			ACEITE 15W40	2	75.000	150.000		150.000
			FILTRO DE CABINA	1	26.000	26.000	4.940	30.940
			ALINEACION	1	40.000	40.000	7.600	47.600
			BALANCEO	1	40.000	40.000	7.600	47.600
			MANO DE OBRA PM	2	70.000	140.000	26.600	166.600
			REFRIGERSNTE	1	28.000	28.000	5.320	33.320
			PARTE ELECTRICA	1	25.000	25.000	4.750	29.750
			INSUMOS LIMPIEZA	1	25.000	25.000	4.750	29.750
						0	0	0
Ing.			SUB TOTAL			578.000	81.320	659.320

INGRESO DE VEHICUL

Elaborado Por: NEIDER PLATA QUINTERO
ADMINISTRADOR

Elaborado Por: NEIDER PLATA QUINTERO
ADMINISTRADOR