



		ACTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	 Página 1 de 1

DATOS GENERALES					
Técnico:	Rafael Guerra		Fecha:	20-11-2019	
Cliente:	Kaltire	Mina:	Puerto B/Quilla		
DATOS EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS					
Nombre del Equipo y/o Herramienta:		Compresor Estacionario Ingersoll Rand			
Serie Interna:	Compresor Fijo.	Estado Actual	Tipo de Mantenimiento		
Serie:		Disponible:	<input checked="" type="checkbox"/>	Preventivo (Programado)	<input checked="" type="checkbox"/>
Marca:		Down:	<input type="checkbox"/>	Correctivo (Imprevisto)	<input type="checkbox"/>
Horometro o KM:		Otros:	<input type="checkbox"/>	Predictivo (Rutinario)	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR
Mantenimiento Preventivo y Correctivo

TRABAJO REALIZADO
Se drena aceite cabezote de compresor. Se desmontan filtros elementos de admision. Se instalan filtros nuevos. Se completa nivel de aceite 3/4 20W50 Mineral

INSUMOS UTILIZADOS		
Elemento	Cantidad	Observaciones
ACEITE 20W50	3/4 LTS	
Filtros de admision	2	

ACTIVIDADES PENDIENTE/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES		Proximo Mantenimiento	
		HR Prox. PM	
		Otros	
		enero	
 Firma Técnico Mantenimiento Nombre: Rafael Guerra CC: 84039049 Kaltire Colombia		 Firma Recibido por Nombre: CC Kaltire Colombia	



Código: SDG-FO-32	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE COMPRESORES	
Version: 03		
Aprobado: 27/11/2015		

CENTRO DE COSTO:

RESPONSABLE DEL CC:

HOROMETRO

No. EQUIPO Compresor estacionario MARCA Ingersoll Rand

FECHA:

TURNO:

20-11-19


Diurno

MODELO

F10.

LISTA DE VERIFICACION	SI	NO	DEFECTOS	OBSERVACIONES
Aseo General	✓		✓	Hidrolavadora en sitio
Aceite de motor	✓			
Nivel de Aceite Unidad Compresora	✓			
Daños (golpes, mangueras, valvulas)	✓			
Cables, toma corriente y terminales			✓	enrutador cableado
Correas	✓			
Tubería y acoples	✓			
Cableado en general	✓			
Tapa Borneras	✓			
estado de manguera	✓			
Tapavalvulas	✓			
estado de llantas y pernos	NA			
Identificación y cintas reflectivas	NA			
Cuñas	NA			
Extintor		✓		Colocar un extintor en obra
Tiro de compresor y cadenas	NA			
Puertas laterales y/o capo	NA			

PLAN DE ACCION		
RESPONSABLE	ACCION	FECHA
Rafael Guerra	Se realiza mantenimiento preventivo	

RESPONSABLES DE LA INSPECCION		RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTO	
NOMBRE:	Rafael Guerra	NOMBRE:	Darwin Jaimé
CARGO:	Tec Mec	CARGO:	Supervisor de Proyecto
FIRMA:		FIRMA:	