

# ACTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y/O HERRAMIENTA



Página 1 de 1

## DATOS GENERALES

Tecnico : Eduardo Román Fecha: 03 de Diciembre del 2019  
 Cliente: KAL TIRE Mina: Puerto Barranquilla

## DATOS EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

Nombre del Equipo y/o Herramienta:	GATO BOTADOR (10 Toneladas)				
Serie Interna:	KT-11	Estado Actual		Tipo de Mantenimiento	
Serie:	N/R	Disponible:	X	Preventivo (Programado)	X
Marca:	ENERPAC	Down:		Correctivo (Imprevisto)	
Horometro o KM:	N/R	Otros:		Predictivo (Rutinario)	

## DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Mantenimiento, Lubricación, Revisión y Limpieza General

## TRABAJO REALIZADO

\*Limpieza interna y exterior del equipo en general.

\*Desarmado y armado del equipo en general.

\*Revisión de grietas o fisuras en estructura.

\*Desplazamiento de residuos abrasivos, corrosivos y otros elementos dañinos.

\*Revisión de desgaste excesivo, doblez u otro daño.

\*Lubricación de piezas móviles.

\*Cambio de empaques.

\*Suministro y cambio de aceite.

\*Revisión de pistón dañado y/o rayado.

## INSUMOS UTILIZADOS

Elemento	Cantidad	Observaciones
Varsol	1/2 Litro	Ninguna
Estopa	1/2 Kg	Ninguna
Empaquetadura	1	Ninguna
Aceite	1/4 Litro	Ninguna

## ACTIVIDADES PENDIENTE/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Proximo  
Mantenimiento

\*Usar lentes y guantes protectores que cumplan con las normativa vigente.

HR Prox. PM 4 Meses

\*Inspeccione el gato antes de cada uso; no use el gato si está en malas condiciones.

Otros

\*Use el gato sobre superficies duras y niveladas, centrando la carga en la montura.

\*No use bloques ni otros extensores entre la montura y la carga.

Firma Tecnico Mantenimiento  
 Nombre: Eduardo Andrés Román Ballut  
 CC: 1140842228

PROINTRONIC SAS

Firma Recibido por  
 Nombre:  
 CC

Kaltire Colombia

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

