

	ACTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	
		Página 1 de 1

DATOS GENERALES			
Tecnico :	Eduardo Román	Fecha:	03 de Diciembre del 2019
Cliente:	KAL TIRE	Mina:	Puerto Barranquilla

DATOS EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS					
Nombre del Equipo y/o Herramienta:		GATO HIDRÁULICO DESTALONADOR COMBI			
Serie Interna:	KT-12	Estado Actual		Tipo de Mantenimiento	
Serie:	N/R	Disponible:	X	Preventivo (Programado)	X
Marca:	AME International	Down:		Correctivo (Imprevisto)	
Horometro o KM:	N/R	Otros:		Predictivo (Rutinario)	

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR
Mantenimiento, Lubricación, Revisión y Limpieza General

TRABAJO REALIZADO
*Limpieza interna y exterior del equipo en general.
*Revisión de grietas o fisuras en estructura.
*Desarmado y armado del equipo en general.
*Revisión de desgaste excesivo, doblez u otro daño.
*Desplazamiento de residuos abrasivos, corrosivos y otros elementos dañinos.
*Lubricación de piezas móviles.
*Cambio de empaques.
*Suministro y cambio de aceite.
*Revisión de pistón dañado y/o rayado.

INSUMOS UTILIZADOS		
Elemento	Cantidad	Observaciones
Varsol	1/2 Litro	Ninguna
Estopa	1/2 Kg	Ninguna
Empaquetadura	1	Ninguna
Aceite	1/4 Litro	Ninguna

ACTIVIDADES PENDIENTE/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Proximo Mantenimiento
*Usar lentes y guantes protectores que cumplan con las normativa vigente.	HR Prox. PM 4 Meses
*Inspeccione el gato antes de cada uso; no use el gato si está en malas condiciones.	Otros
*No use bloques ni otros extensores entre la montura y la carga.	

<div style="text-align: center;">  </div> <div> Firma Tecnico Mantenimiento Nombre: Eduardo Andrés Román Ballut CC: 1140842228 PROINTRONIC SAS </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <div> Firma Recibido por Nombre: CC Kaltire Colombia </div>
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO

