

# ACTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

## DATOS GENERALES

Tecnico : Eduardo Román Fecha: 27 de Julio del 2020  
 Cliente: KAL TIRE Mina: Puerto Barranquilla

## DATOS EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

Nombre del Equipo y/o Herramienta:	GATO HIDRÁULICO DESTALONADOR COMBI				
Serie Interna:	KT-02	Estado Actual		Tipo de Mantenimiento	
Serie:	N/R	Disponible:	X	Preventivo (Programado)	X
Marca:	AME International	Down:		Correctivo (Imprevisto)	
Horometro o KM:	N/R	Otros:		Predictivo (Rutinario)	

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Mantenimiento, Lubricación, Revisión y Limpieza General

## TRABAJO REALIZADO

- \*Limpieza externa del equipo en general.
- \*Lubricación de piezas móviles.
- \*Desplazamiento de residuos abrasivos, corrosivos y otros elementos dañinos.
- \*Revisión de desgaste excesivo, doblez u otro daño.
- \*Revisión de grietas o fisuras en estructura.
- \*Revisión de pistón dañado y/o rayado.
- \*Suministro y cambio de aceite.
- \*Cambio de empaques.

## INSUMOS UTILIZADOS

Elemento	Cantidad	Observaciones
Estopa	1/2 Kg	Ninguna
A.C.P.M	1/4 Litro	Ninguna
Brocha	1	3"
Aceite Lubricante	1	Ninguna
Aceite	1/4 Litro	Ninguna

## ACTIVIDADES PENDIENTE/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

## Proximo Mantenimiento


\*Usar lentes y guantes protectores que cumplan con las normativa vigente.

HR Prox. PM 4 Meses

\*Inspeccione el gato antes de cada uso; no use el gato si está en malas condiciones.

Otros

\*No use bloques ni otros extensores entre la montura y la carga.



Firma Tecnico Mantenimiento

Nombre: Eduardo Andrés Román Ballut  
CC: 1140842228

PROINTRONIC SAS

Firma Recibido por

Nombre:  
CC

Kaltire Colombia

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

